


PHILIPS *Service*

RADIO

L6X38T/02



Receiver L6X38T/02 is identical to the L6X38T/01 with the exception of the following :

Delete

Add

Rear panel

4822 116 00768

Rear panel
Socket

①

4822 116 00924
4822 096 00097

Met uitzondering van het volgende is de ontvanger L6X38T/02 gelijk aan de L6X38T/01.

Afvoeren

Toevoeren

Achterwand

4822 116 00768

Achterwand
Aansluiting

①

4822 116 00924
4822 096 00097

A l'exception de ce qui suit le récepteur L6X38T/02 est identique à l'exécution L6X38T/01 :

Supprimer

Ajouter

Panneau arrière

4822 116 00768

Panneau arrière
Douille

①

4822 116 00924
4822 096 00097

Mit Ausnahme der folgenden Punkte ist der Empfänger L6X38T/02 gleich dem L6X38T/01 :

Verfallen

Hinzufügen

Rückwand

4822 116 00768

Rückwand
Steckerbuchse

①

4822 116 00924
4822 096 00097

Excepción hecha de las piezas siguientes, el receptor L6X38T/02 es idéntico al modelo L6X38T/01 :

Suprimase

Añadase

Panel posterior

4822 116 00768

Panel posterior
Enchufe hembra

①

4822 116 00924
4822 096 00097

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

