



Service

INFORMAT.

PORTATIE - DRAAGBAAR - L 6 X 38 T

I S 2

Une résistance sensible à la tension (VDR) a été insérée entre les deux douilles d'antenne en vue d'éviter la détérioration du premier transistor AM-FI, TS-4, par suite des influences atmosphériques sur l'antenne AM. La VDR est montée en parallèle avec C19; numéro de code: 4822 116 20003. Le repère vert sur la VDR indique le côté à monter sur le côté terre de la prise antenne.

La pression de ressort des contacts du commutateur a été augmentée afin d'éviter le crachement des commutateurs à tiroir.

Les commutateurs améliorés sont reconnaissables à la lettre "L" marquée dans le corps du commutateur.

Les numéros de code Service de ces commutateurs sont restés les mêmes.

Veuillez ajouter dans la nomenclature mécanique:

Commutateur d'antenne sur paroi arrière (SK-6) 4822 404 10064.

Om beschadiging van de eerste AM-MF transistor TS4 ten gevolge van atmosferische invloeden op de AM antenne te voorkomen is tussen de twee aansluitbussen van de antenne een spannings afhankelijke weerstand (VDR) geplaatst. De VDR is parallel aan C19 gemonteerd en is te bestellen onder kodenummer 4822 116 20003. De groene indicatie op de VDR geeft de zijde aan welke aan de aardkant van de antenne aansluiting gemonteerd moet worden. Om kraken van de schuifschakelaar te voorkomen is de veerdruk van de schakelaar kontakten verhoogd.

De verbeterde schakelaars zijn herkenbaar aan de letter "L" welke in het schakelaarhuis is geperst.

De service kodenummers voor deze schakelaars zijn dezelfde gebleven.

Gelieve ook in de mechanische stuklijst op te voeren:

antenneschakelaar op achterwand (SK-6) 4822 404 10064.

